



Service Telegramm



BOSCH
Technik fürs Leben

VP 30

Officina : EP
ST_05_2013 It
11.2013

Riparazione VP30 →

Nuovo kit di riparazione costituito da centralina (PSG5), sensore angolo-rotazione (DWS) e serie guarnizioni.

Per la riparazione delle pompe VP30 viene offerto da subito un kit per l'ottimizzazione dell'assistenza che comprende **PSG5, DWS** e serie guarnizioni.


Il **Kit serie guarnizioni F00N350001** può essere ancora ordinato separatamente.

Questi kit sono composti dai seguenti componenti :

1. Nuovo kit PSG5 [*PSG5, DWS e Serie guarnizioni*]

Nuovo Kit PSG5		Contenuto	
SNR	PSG5	DWS	Guarnizioni VP30
F00N350254	2467010014	1467255103	F00N350001
F00N350253	2467010015	1467255103	F00N350001
F00N350252	2467010016	1467255103	F00N350001
F00N350251 *	2467010016	1467255107	F00N350001


* solo per ROVER 0470004005/0986444503



2. Nuovo kit Sensore angolo-rotazione [*DWS e serie guarnizioni*]

Nuovo Kit DWS		Contenuto	
SNR	DWS	Guarnizioni VP30	
F00N350250	1467255103	F00N350001	
F00N350249 *	1467255107	F00N350001	

* solo per ROVER 0470004005/0986444503



Procedura in assistenza :

Sostituzione PSG5 :

- Ordinate il nuovo kit con il codice F00N... al posto dei soliti codici singoli PSG 5 (Pos. 805) e DWS (Pos.107) che trovate nelle liste di ESI. (fate attenzione alla pompa montata su ROVER)

Sostituzione sensore angolo-rotazione DWS :

- Ordinate il nuovo kit con il codice F00N... al posto del solito codice singolo DWS (Pos.107). (Fate attenzione alla pompa montata su ROVER)

Le corrispondenti liste di ricambi su ESI[tronic] saranno al più presto aggiornate.

Responsabile:

ROBERT BOSCH GMBH
Automotive Aftermarket
AA/MKD3
Product Group Diesel Systems

Domande di chiarimenti vanno rivolte al distributore regionale